



Indicação nº 026/2017

Apresentado  
Na 19ª Sessão Ordinária   
Extraordinária   
Ocorrido em 04/08/17

Responsável  
Daniel Camilo Neves  
Vereador 2º Secretário  
Biênio 2017/2018

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A  
RECUPERAÇÃO DE BUEIRO E CARREADOR  
NA LINHA 05 TERCEIRO PARA QUARTO  
EIXO DE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

O Vereador que abaixo subscreve vem  
conforme dispõe o Art. 112 do Regimento  
Interno, indicar ao Prefeito Municipal o  
benefício acima, diante das seguintes  
justificativas a seguir:

Justificativas;  
Senhor Prefeito;  
Senhores Vereadores;

Visto a grande necessidade deste pequeno agricultor, venho a presença de Vossa Excelência interceder que solicite a Secretaria Municipal de Obras ou Secretaria de Municipal de Agricultura para que possa realizar a recuperação do carreador e de um bueiro para o Senhor Jose Pacheco Cassemiro na linha 05, km 12, 3ª para 4ª eixo, próximo ao Senhor Oliveira.

Em visita a linha 05, pude observar *in loco* a dificuldade deste agricultor para retirar sua produção da propriedade em que reside, o carreador que liga a estrada mestre até sua residência está em péssimas condições e, devido uma pequena vazante de agua faz se necessário a construção de um bueiro, o que resolveria o problema deste sitiante. Por ser um trecho pequeno, cerca de 1500 (mil e quinhentos) metros, entendo que em pouco tempo poderia ser resolvido esta demanda.

Assim sendo, sabendo de Vossa preocupação com o homem do campo, o pequeno agricultor sei que dará uma atenção especial a esta indicação, logo antecipo meus sinceros votos de agradecimentos e apreço.

Corumbiara – RO, 02 agosto de 2017.

Jose Firmino da Silva  
Vereador  
Termo de Posse 172